

# 开展电梯鼓式制动器安全隐患专项 排查治理的通知

尊敬的苏州富士佳电梯使用单位、维保单位：

为防止和减少柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器（以下简称鼓式制动器）电磁铁未及时拆解保养、松闸顶杆选材不当，引发制动器卡阻失效引发的事故发生，保障人民群众安心乘梯，市场监管总局办公厅日前发布了关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函〔2021〕564号），要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理。为贯彻落实《通知》要求，现将有关事项与贵单位沟通如下：

## 一、关于拆解保养鼓式制动器电磁铁

1、我司采用的鼓式制动器均可进行拆解保养作业，请电梯维保单位按照《通知》要求，严格按照《电梯维护保养规则》（TSGT5002—2017）相关规定，对鼓式制动器电磁铁逐一进行一次拆解保养。

2、我司已指定专职责任人，对照本单位销售清单，制定专项排查治理方案，将通过单位网站公示或寄送等方式，公开排查治理范围内电梯鼓式制动器维护保养技术文档、电磁铁拆解清洗过程演示视频、专项排查治理方案等材料，请务必认真掌握、规范作业，切实做好制动器拆解保养和安全性能确认。

## 二、关于更换鼓式制动器松闸顶杆

本公司决定所有曳引机鼓式制动器上的铁质松闸杆进行全国范围内自我召回更换。

1. 鼓式制动器采用铁质松闸顶杆的，按要求更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆，我司将免费提供配套铜质等非导磁材料松闸顶杆。

2. 更换方式：

a. 提供更换作业指导书，由用户自行更换。

b. 涉及制动器铆压联接的制动器，我司提供简易工装及作业指导书。

3. 要求相关使用、维保单位保证制动器故障保护开关正常使用。此开关至关重要，可预知制动器非正常动作，及时采取措施消除隐患。

4. 要求相关使用、维保单位及时到本公司网站（<http://www.fushijia-elevator.com>），下载对应的制动器拆解维护保养说明书及演示视频，按要求进行维护保养。

## 三、工作进度

1、自查准备阶段（2021年4月至2021年6月）：我司将于2021年5月30日前主动公开专项排查治理方案，并通过网站公示或寄送相应鼓式制动器维护保养技术文档、电磁铁拆解清洗过程演示视频等材料。请电梯使用单位按《通知》要求组织维保单位对电梯进行全面排查摸底，制定整改方案，于2021年6月30日前填写《电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表》，报送当地负责办理使用登记的市场监管部门，并抄送我司。

2、集中整改阶段（2021年7月至2022年9月）：请电梯使用、维保单位对需要整改的电梯，按照我司提供的技术资料要求开展工作，确保电梯处于安全运行状态。电梯维保单位要留存制动器电磁铁拆解保养等相关视频或照片的见证材料备查。

3、现场查验阶段（2021年10月至2022年9月）：自2021年10月起，电梯检验机构在定期检验时，按照安全技术规范要求，查验制动器电磁铁拆解保养等情况，并将本机构查验情况按季度向当地负责办理使用登记的市场监管部门汇总报送。请电梯使用、维保单位做好现场查验配合。

让我们携手合作，共同推进落实专项排查治理，为人民群众创造更加安全、安居、安心的电梯使用环境。

我司专职负责人：沈海泉 电话：18013720619 0512-63760629

公司官网：<http://www.fushijia-elevator.com> 邮箱：454381392@qq.com

苏州富士佳电梯有限公司

2021年5月20日

